Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su riva naturale




SITUAZIONE ATTUALE
Scala 1:50

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su sponda in muratura




SITUAZIONE ATTUALE
Scala 1:50

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su riva naturale

A1

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON MASSI DI CORONAMENTO




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su sponda in muratura

A1

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON MASSI DI CORONAMENTO




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

Riva ad elevata pendenza




SITUAZIONE ATTUALE
Scala 1:50

Riva ad elevata pendenza

B1

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON SCOGLIERA DI PROTEZIONE




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

A3




PLANIMETRIA
SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:100

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su riva naturale

A3

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON ALLARGAMENTI

Sezione A-A'




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su sponda in muratura

A3

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON ALLARGAMENTI

Sezione A-A'




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

Riva caratterizzata da uno scarso livello di funzionalità ecosistemica




SITUAZIONE ATTUALE
Scala 1:100

Riva caratterizzata da uno scarso livello di funzionalità ecosistemica

E

Intervento: PENNELLO IN MASSI




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:100

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su riva naturale

A3

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON ALLARGAMENTI

Sezione B-B'




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su sponda in muratura

A3

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON ALLARGAMENTI

Sezione B-B'




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50







Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su riva naturale

A2

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON MASSI DI CORONAMENTO E LETTO DI FREGA SOTTOSTANTE




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

Riva a bassa pendenza con livello medio lacustre su sponda in muratura

A2

Intervento: PASSAGGIO SULLA RIVA LACUSTRE CON MASSI DI CORONAMENTO E LETTO DI FREGA SOTTOSTANTE




SITUAZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Scala 1:50

Fondale con presenza di erbari

NESSUN INTERVENTO AL FINE DI SALVAGUARDARE L'HABITAT ESISTENTE




Scala 1:200

CIPAIS
Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere



*Progetti di massima inerenti cinque interventi di riqualificazione a scopo naturalistico-ambientale e fruizionale da attuare lungo le sponde del Lago Ceresio e in corrispondenza della foce degli immissari*

BISSONE

# VALORIZZAZIONE DELLA RIVA DEL LAGO CERESIO

| Elaborato | | Piano n°: |
|---|---|---|
| Tipologici degli interventi | | 1.8 |
| Data: | Scala: | Dim. Foglio: |
| Settembre 2018 | 1:50<br>1:100<br>1:200 | A0 |


Consorzio REA (Recupero Ecosistemi Acquatici)
Via Boschina, 21
6963 Pregassona